

Material Safety Data Sheet

Sweat Control

For Cystic Fibrosis Testing

Date prepared/revised: 08/05/13 Revision # 06



1. Product Identification

Catalog number (s)	1190-01
Date prepared/revised	08/05/13
Revision #	06
Emergency telephone number	+1.310.536.0006
Chemical name and synonyms	Sweat Control
Trade name and synonyms	Sweat control for Cystic Fibrosis Testing
Chemical family	Quality Control Materials.

2. Composition / Hazardous Ingredients

This product does not contain any ingredients which have been determined to be health hazards pursuant to Federal OSHA and which comprise 1% or more (0.1% or more for carcinogens) of the mixture.

Chemical Names	CAS Number	Percent	Exposure Limits in Air		
			ACGIH (TLV)	OSHA (PEL)	Other
Microcide III	26172-55-4	0.30%		None	
	2682-20-4	0.30%			

NFPA rating index	Health	Flammability	Reactivity	Special Precautions
Health (blue) 1 = caution may be irritating	1	0	0	none
Flammability (red) 0 = not combustible				
Reactivity (yellow) 0 = stable not reactive when mixed				
With water				

3. Physical Properties

Boiling point or range (F)	N/A
Melting point or range (F)	N/A
Specific gravity (H ₂ O=1)	N/A
Solubility in water	Soluble
Vapor pressure (mmHg)	N/A
Vapor density (Air=1)	N/A
Percent, volatile by volume (%)	N/A
Evaporation rate (_____ = 1)	Not established
Appearance and odor	Amber yellow or odorless liquid
How to detect this substance*	No unusual warning properties

*Warning properties of substance as a gas, vapor, dust or mist

- Odor is not an adequate warning of inhalation hazard
- Skin irritation is not an adequate warning of absorption through the skin

4. Fire And Explosion Hazard Data

Flash point (method used)	N/A
Flammable limits in air, volume (%)	N/A
Lower	N/A
Upper	N/A
Autoignition temperature (F)	N/A
Fire extinguishing materials	Use fire extinguishing material appropriate for surrounding fire
Special fire fighting procedures	None
Unusual fire and explosion hazards	None known

5. Health Hazard Data

Symptoms of overexposure	No vapor hazard. Irritation of the skin may occur upon contact.
Acute health effects or risks from exposure	Irritation of skin or eyes may be experienced.
Chronic health effects or risks from exposure	Long term effects are not likely if product is used as directed.
First aid/emergency procedures	Remove contaminated clothing. Wash affected skin areas with soap and water. Flush skin and eyes with water for at least 15 minutes. If swallowed, induce vomiting. Call physician or poison control center.
Suspected cancer agent?	No
Medical conditions aggravated by exposure	Eyes and skin hypersensitivity
Recommendations to physician	Treat symptoms

Material Safety Data Sheet

Sweat Control

For Cystic Fibrosis Testing



6. Reactivity Data

Stability	Unstable	Stable
		X
Conditions to avoid: None known		
Incompatibility (materials to avoid): None known		
Hazardous decomposition products: None		
Hazardous polymerization	May Occur	Will Not Occur
		X
Conditions to avoid:		

7. Spill, Leakage And Disposal Procedures

Spill response procedures	Wear protective Clothing and gloves. Absorb spilled liquid with appropriate materials. Rinse area with soap and water solution. Disinfect with bleach diluted 1:10 with water. Rinse area with water.
Waste disposal method	Absorb Into Inert Solid Or Dilute With Large Quantities Of Water And Pour Down Sewer.

8. Special Handling Information

Respiratory protection (specify type)	None Required			
Ventilation	Local Exhaust	Mechanical (General)	Other	Special
	N/A	N/A		
Protective gloves	Recommended			
Eye protection	Recommended. Avoid getting into eyes.			
Other clothing and equipment	Wear Lab Coat			
Work and hygienic practices	For in vitro diagnostic use only. Use routine laboratory procedures.			
Other handling and storage requirements	Store and handle according to package insert directions.			
Protective measures during maintenance of contaminated equipment	None other than those indicated above			

Sicherheitsdatenblatt

Sweat Control

For Cystic Fibrosis Testing

Erstellungs-/Überarbeitungsdatum: 05/08/13 Version Nr. 06



1. Produktidentifikation

Katalog-Nr.(N)	1190-01
Erstellungs-/Überarbeitungsdatum	05/08/13
Version Nr.	06
Notrufnummer	+1.310.536.0006
Chemische bezeichnung und synonyme	Sweat control
Handelsname und synonyme	Sweat control for Cystic Fibrosis Testing
Chemische familie	Qualitätskontrollmaterial

2. Zusammensetzung/Gefährliche Bestandteile

Dieses Produkt enthält keine Bestandteile, die gemäß OSHA als Gefahrenstoffe klassifiziert sind und 1 % oder mehr (0,1 % oder Mehr für Karzinogene) der Mischung ausmachen.

Chemische Bezeichnungen	Cas-Nummer	Prozent	Expositionsgrenzwerte in Luft		
			ACGIH (TLV)	OSHA (PEL)	Sonstige
Microcide III	26172-55-4	0,3%		Keine	
	2682-20-4	0,3%			

NFPA-Klassenindex	Gesundheit	Entzündbarkeit	Reaktivität	Vorsichtsmaßnahmen
Gesundheit (Blau) 1 = Achtung: Kann zu Reizungen führen	1	0	0	Keine
Entzündbarkeit (Rot) 0 = Nicht Brennbar Reaktivität (Gelb) 0 = Stabil. Bei Mischung mit Wasser nicht reaktiv				

3. Physikalische Eigenschaften

Siedepunkt oder -bereich (C)	Keine angabe
Schmelzpunkt oder -bereich (C)	Keine angabe
Spezifisches gewicht (H ₂ O = 1)	Keine angabe
Wasserlöslichkeit	Löslich
Dampfdruck (mmHg)	Keine angabe
Dampfdichte (Luft = 1)	Keine angabe
Prozent, flüchtig nach volumen (%)	Keine angabe
Verdampfungsgeschwindigkeit (_____ = 1)	Nicht bekannt
Erscheinungsbild und geruch	Goldgelbe geruchlose Flüssigkeit
Nachweis dieser substanz*	Ungewöhnlichen Warneigenschaften
*Warneigenschaften der substanz als gas, dampf, staub oder nebel	
• geruch ist kein adäquater warnhinweis auf gefahr bei einatmung	
• hautreizung ist kein adäquater warnhinweis auf absorption über die haut	

4. Daten Zu Brand- Und Explosionsgefahr

Flammpunkt (verwendete methode)	Keine angabe
Grenzwerte für entzündung in luft, volumen (%)	Keine angabe
Temperatur selbstentzündung (F)	Keine angabe
Untergrenze	Keine angabe
Brandlöschmaterialien	Für die Umgebung geeignete Brandlöschmaterialien verwenden
Obergrenze	Keine angabe
Spezielle massnahmen zur brandbekämpfung	Keine
Ungewöhnliche brand- und explosionsgefahren:	Keine bekannt.

5. Daten Zu Gesundheitsrisiken

Symptome der überexposition	Keine Gefahr durch Dämpfe. Bei Kontakt können Hautreizungen auftreten.
Akute gesundheitsrisiken durch exposition	Reizungen der Haut oder Augen können auftreten..
Chronische gesundheitseffekte oder -risiken durch exposition	Bei ordnungsgemäßem Gebrauch sind Langzeitschäden unwahrscheinlich.
Erste hilfe/notfallmassnahmen	Verunreinigte Kleidung ausziehen. Betroffene Hautbereiche mit Seife und Wasser waschen. Haut und Augen für mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen. Bei Verschlucken Erbrechen einleiten. Arzt oder Giftzentrale aufsuchen.
Krebsverursachende substanz?	Nein
Medizinische zustände, die durch exposition verschlechtert werden	Hyperempfindlichkeit von Augen und Haut
Empfehlungen für den arzt	Symptome behandeln

6. Daten Zur Reaktivität

Stabilität	Unstabil	Stabil X
Zu vermeidende bedingungen: Keine bekannt		
Inkompatibilität (zu vermeidende stoffe) : Keine bekannt		
Gefährliche zersetzungsprodukte: Keine bekannt		
Gefährliche polymerisation	Kann Auftreten	Tritt Nicht Auf X
Zu vermeidende bedingungen:		

7. Verfahren Bei Verschüttungen, Auslaufen Und Entsorgungsmethode

Verfahren bei verschüttungen	Entsprechende Schutzkleidung und Handschuhe tragen. Verschüttete Flüssigkeit mit entsprechenden Materialien absorbieren. Betroffene Bereiche mit Seife und Wasser waschen. Mit Bleiche, die 1:10 mit Wasser verdünnt ist, desinfizieren. Bereich mit Wasser spülen.
Entsorgungsmethode	In inertem Feststoff absorbieren oder mit viel Wasser verdünnen und in die Abwasserleitung schütten.

8. Informationen Zur Speziellen Handhabung

Atemschutz (typ angeben)	Nicht erforderlich			
Entlüftung	Lokale Entlüftung	Mechanisch (Allgemein)	Sonstiges	Spezielle Entlüftung
Schutzhandschuhe	keine angabe	keine angabe		
Augenschutz	Empfohlen			
Sonstige bekleidung und ausrüstung	Empfohlen. Kontakt mit den Augen vermeiden.			
Arbeits- und hygienepraxis	Laborkittel tragen			
Sonstige anforderungen an handhabung und lagerung	Nur für die Verwendung in der In-Vitro-Diagnostik. Routinemäßige Laborverfahren verwenden.			
Schutzmassnahmen während der wartung von kontaminierter ausrüstung	Gemäß Anweisungen der Packungsbeilage lagern und handhaben.			
	Keine anderen als die oben genannten			

Fiche Signalétique De Sécurité De Matériau

Sweat Control

For Cystic Fibrosis Testing

Date de préparation/révision: 05/08/13 Révision N° 06



1. Identification Du Produit

Numéro(S) de catalogue	1190-01
Date de préparation/révision	05/08/13
Révision N°	06
Numéro de téléphone d'urgence	+1.310.536.0006
Nom chimique et synonymes	Test de la sueur
Dénomination commerciale et synonymes	Test de la sueur pour le dépistage de la fibrose kystique
Famille chimique	Matériaux de contrôle qualité

2. Composition / Ingrédients Dangereux

Ce produit ne contient aucun ingrédient ayant été déterminé comme dangereux pour la santé selon l'Association fédérale OSHA et représentant 1 % ou plus (0,1 % pour les agents cancérogènes) du mélange.

Noms Chimiques	Numéro De Cas	Pourcentage	Limites D'exposition Dans L'air		
			ACGIH (TLV)	OSHA (PEL)	Autre
Microcide III	26172-55-4	0,3%		Néant	
	2682-20-4	0,3%			

Indice De Classification NFPA	Santé	Inflammabilité	Réactivité	Précautions Spéciales
Santé (Bleu) 1 = Attention, peut être irritant	1	0	0	aucune
Inflammabilité (Rouge) 0 = incombustible				
Réactivité (Jaune) 0 = Stable, non réactif lorsqu'il est mélangé à de l'eau				

3. Propriétés Physiques

Point ou intervalle d'ébullition (C)	N/A
Point ou intervalle d'ébullition (C)	N/A
Gravité spécifique (H2O=1)	N/A
Hydrosolubilité	Soluble
Pression de vapeur (mmHg)	N/A
Densité de vapeur (Air=1)	N/A
Pourcentage, substance volatile par volume (%)	N/A
Taux d'évaporation (_____ = 1)	Non établie
Aspect et odeur	Liquide ambre jaune, inodore
Comment détecter cette substance*	Aucune propriété d'avertissement particulière
*Propriétés d'avertissement de substances telles que le gaz, la vapeur, la poussière ou le brouillard	
• l'odeur n'est pas un avertissement valable des dangers liés à l'inhalation	
• l'irritation cutanée N'est pas un avertissement valable d'absorption par	

4. Données Sur Les Risques D'incendie Et D'explosion

Point d'inflammabilité (méthode utilisée)	N/A
Limites d'inflammabilité dans l'air, volume (%)	N/A
Inférieure	N/A
Supérieure	N/A
Température d'auto-ignition (C)	N/A
Matériaux d'extinction de feu	Utiliser un matériau d'extinction approprié au feu environnant
Procédures spéciales de lutte anti-incendie	Néant
Risques inhabituels d'incendie et d'explosion	Aucune incompatibilité connue

5. Données Sur Les Risques Sanitaires

Symptômes liés à la surexposition	Pas de danger lié à la vapeur. Irritation cutanée possible en cas de contact.
Problèmes graves de santé ou risques liés à l'exposition	Irritation de la peau ou des yeux possible.
Problèmes chroniques de santé ou risques liés à l'exposition	Effets à long terme peu probables si le produit est utilisé conformément à la notice.
Premiers secours : Procédures D'urgence:	Ôter les vêtements contaminés. Nettoyer les zones affectées de la peau à l'eau et au savon. Rincer la peau et les yeux à l'eau pendant 15 minutes au moins. En cas d'ingestion, faire vomir. Appeler un médecin ou le centre antipoison.
Agent cancérogène suspecté?	Non
Affections médicales aggravées suite à l'exposition	Hypersensibilité des yeux et de la peau
Recommandations destinées au médecin	Traiter les symptômes

Fiche Signalétique De Sécurité De Matériau

Sweat Control

For Cystic Fibrosis Testing



6. Données Relatives À La Réactivité

Stabilité	Instable	Stable X
Conditions à éviter: Aucune condition connue		
Incompatibilité (matières à éviter): Aucune incompatibilité connue		
Produits de décomposition dangereux: Aucun connu		
Polymérisation dangereuse	Peut Survenir	Ne Survivra Pas X
Conditions à éviter:		

7. Procédures En Cas De Renversement, Fuite Et Procédures De Mise Au Rebut

Procédures en cas de renversement	Porter des vêtements et des gants de protection. Absorber le liquide renversé avec du matériel adéquat. Nettoyer la zone à l'eau savonneuse. Désinfecter à l'eau de javel diluée dans de l'eau (1:10). Rincer la zone à l'eau.
Méthode de mise au rebut des déchets	Absorber dans un solide inerte ou diluer dans de grandes quantités d'eau et verser dans l'égout.

8. Information De Manipulation Spéciale

Protection respiratoire (spécifier le type)	Aucune exigence en la matière			
Ventilation	Aspiration Locale	Mécanique (Générale)	Autre	Spéciale
Gants de protection	N/A	N/A		
Protection des yeux	Recommandés			
Autres tenues vestimentaires et équipements	Recommandée	Éviter le contact avec les yeux.		
Pratiques de travail et d'hygiène	Porter une blouse de laboratoire			
Autres exigences en matière de manipulation et de stockage	Pour utilisation diagnostique in vitro uniquement. Employer les procédures d'usage en laboratoire.			
Mesures de protection durant la maintenance de l'équipement contaminé:	À conserver et à manipuler conformément à la notice incluse dans l'emballage. Rien de plus que ce qui a été indiqué plus haut			

Schede Tecniche Di Sicurezza Dei Materiali

Sweat Control

For Cystic Fibrosis Testing

Data di preparazione/revisione: 05/08/13 Revisione N. 06



1. Identificazione Prodotto

Numero di catalogo	1190-01
Data di preparazione/revisione	05/08/13
Revisione N.	06
Numero di telefono di emergenza	+1.310.536.0006
Nome sostanza chimica e sinonimi	Sweat Control
Nome commerciale e sinonimi	Sweat Control per il test per fibrosi cistica
Famiglia chimica	Materiali di controllo qualità

2. Composizione / Ingredienti Pericolosi

Questo prodotto non contiene alcun ingrediente ritenuto pericoloso alla salute secondo l'OSHA e che costituisca l'1% o più (0,1% o più di carcinogeni) della miscela.

Nomi sostanze chimiche

Microcide III

Numero Cas	Percentuale	Limiti Di Esposizione All'aria		
		ACGIH (TLV)	OSHA (PEL)	Altro
26172-55-4	0,3%		nessuna	
2682-20-4	0,3%			

Indice di classificazione NFPA

Salute (Blu) 1 = Attenzione può essere irritante

Infiammabilità (Rosso) 0 = Non

combustibile Reattività (Giallo) 0 = Stabile non reagisce quando miscelato con acqua

Salute	Infiammabilità	Reattività	Precauzioni speciali
1	0	0	nessuna

3. Proprietà Fisiche

Punto o intervallo di ebollizione (F)	N/A
Punto o intervallo di fusione (F)	N/A
Gravità specifica (H ₂ O=1)	N/A
Solubilità in acqua	Solubile
Pressione di vapore (mmHg)	N/A
Densità di vapore (Aria=1)	N/A
Percentuale, volatile di volume (%)	N/A
Tasso di evaporazione (_____ = 1)	Non stabilito
Aspetto e odore	Liquido giallo ambra inodore
Come rilevare questa sostanza*	Nessuna proprietà di avvertimento insolita
*Caratteristiche di avvertimento rischio della sostanza sotto forma di gas, vapore, polvere o nebbia	
• l'odore non è un avvertimento sufficiente del rischio di inalazione	
• l'irritazione della cute non È un avvertimento sufficiente del rischio di assorbire attraverso la cute	

4. Dati Di Pericolo Di Incendio Ed Esplosione

Punto di infiammabilità (metodo utilizzato)	N/A
Limiti di infiammabilità nell'aria, volume (%)	N/A
Temperatura di autoaccensione (F)	N/A
Inferiore	N/A
Superiore	N/A
Materiali di estinzione incendio	Utilizzare materiali di estinzione incendio appropriati per l'incendio circostante
Speciali procedure antincendio	Nessuna
Pericoli di incendio ed esplosione insoliti	Nessuno conosciuto

5. Dati Di Rischio Per La Salute

Sintomi da sovraesposizione	Nessun rischio dal vapore. La cute si può irritare al contatto.
Effetti e rischi acuti per la salute dovuti all'esposizione	Può irritare la cute o gli occhi.
Effetti e rischi cronici per la salute dovuti all'esposizione	Effetti a lungo termine sono improbabili se il prodotto viene utilizzato secondo le istruzioni.
Pronto soccorso	Rimuovere gli indumenti contaminati. Pulire con acqua e sapone le zone della cute colpite. Sciacquare la cute e gli occhi con acqua per almeno 15 minuti. Se ingerito, indurre il vomito. Contattare il medico o il centro antiveneno.
Possibile agente cancerogeno?	No
Condizione medica aggravata dall'esposizione	Ipersensibilità per occhi e cute
Consigli per il medico	trattare i sintomi

Schede Tecniche Di Sicurezza Dei Materiali

Sweat Control

For Cystic Fibrosis Testing



6. Dati Di Reattività

Stabilità	Instabile	Stabile X
Condizioni da evitare: Nessuno conosciuta		
Incompatibilità (materiali da evitare): Nessuno conosciuta		
Prodotti Di Decomposizione Pericolosi: Nessuno conosciuta		
Pericolo polimerizzazione	Può Verificarsi	Non Si Verificherà X
Condizioni da evitare:		

7. Procedure Per Perdita, Fuoriuscita E Smaltimento

Procedure di risposta alle perdite	Indossare indumenti e guanti di protezione. Assorbire i liquidi rovesciati con materiali adatti. Sciacquare la zona con una soluzione di acqua e sapone. Disinfettare con candeggina diluita 1:10 con acqua. Sciacquare la zona con acqua.
Metodo di smaltimento dei rifiuti	Assorbire su un materiale inerte o diluire con grandi quantità di acqua e versare nella fogna.

8. Speciali Informazioni Per La Manipolazione

Protezione respiratoria (specificare il tipo)	Nessuna richiesta			
Ventilazione	Scarico Locale	Meccanico (Generale)	Altro	Speciale
	N/A	N/A		
Guanti di protezione	Consigliato			
Protezione per gli occhi	Consigliato Evitare il contatto con gli occhi			
Altri indumenti e apparecchi	Indossare il camice da laboratorio			
Pratiche di lavoro e di igiene	Esclusivamente per uso diagnostico in vitro. Seguire le procedure di laboratorio di routine.			
Altri requisiti di manipolazione e conservazione	Conservare e trattare secondo le istruzioni nella confezione.			
Misure di protezione durante la manutenzione di apparecchiature contaminate	Solo quelle indicate sopra			

Ficha De Seguridad De Los Materiales

Sweat Control

For Cystic Fibrosis Testing

Fecha de preparación/revisión: 05/08/06 No de revisión 06



1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Número(s) de referencia	1190-01
Fecha de preparación/revisión	05/08/13
Número de teléfono de emergencia	+1.310.536.0006
No de revisión	06
Nombre comercial y sinónimos	Sweat Control for Cystic Fibrosis Testing
Nombre químico y sinónimos	Control del sudor
Familia química	Materiales de control de calidad

2. Composición/Componentes Peligrosos

Este producto no contiene ningún componente considerado como peligroso para la salud en virtud de la OSHA Federal y que represente el 1% o más (0,1% o más para los carcinógenos) de la mezcla.

Nombres Químicos	Número Cas	Porcentaje	Límites De Exposición En Aire		
			ACGIH (TLV)	OSHA (PEL)	Otros
Microcide III	26172-55-4	0,3%		Ninguno	
	2682-20-4	0,3%			

Indice di classificazione NFPA	Salute	Infiammabilità	Reattività	Precauzioni speciali
Salud (Azul) 1 = Aviso Puede Ser Irritante	1	0	0	Ninguna
Inflamabilidad (Rojo) 0 = No Combustible				
Reactividad (Amarillo) 0 = Estable No Reactivo Al Mezclarse Con Agua				

3. Propiedades Físicas

Punto o intervalo de ebullición (C)	N/D
Punto o intervalo de fusión (C)	N/D
Densidad relativa (H2O=1)	N/D
Solubilidad en agua	Soluble
Presión de vapor (mmHg)	N/D
Densidad de vapor (Aire=1)	N/D
Porcentaje de volátiles en volumen (%)	N/D
Velocidad de evaporación (_____ = 1)	No se ha establecido
Aspecto y olor	Líquido amarillo ámbar inodoro
Cómo detectar esta sustancia*	No hay propiedades de aviso inusuales

*Propiedades de advertencia de la sustancia como gas, vapor, polvo o niebla

- el olor no representa una advertencia adecuada de peligro de inhalación
- la irritación dérmica no representa una advertencia adecuada de peligro de absorción a través de la piel

4. Datos De Riesgo De Incendio Y Explosión

Punto de inflamación (procedimiento utilizado)	N/D
Límites de inflamación en aire, volumen (%)	N/D
Temperatura de autoignición (C)	N/D
Inferior	N/D
Superior	N/D
Materiales de extinción de incendios	Utilice materiales de extinción de incendios adecuados para el fuego circundante
Procedimientos especiales de extinción de incendios	Ninguno
Riesgos de incendios y explosión poco frecuentes	Ninguno conocido

5. Medidas de lucha contra incendios

Síntomas de sobreexposición	No existe riesgo por los vapores. Puede producirse irritación dérmica por contacto.
Efectos o riesgos agudos para la salud por la exposición	Puede producirse irritación dérmica o de los ojos.
Riesgos O Efectos Crónicos Para La Salud Por La Exposición:	No es probable que se produzcan efectos a largo plazo si se siguen las instrucciones de uso.
Primeros auxilios: procedimientos de emergencia	Retire la indumentaria contaminada. Lave las áreas afectadas de la piel con agua y jabón. Enjuague la piel y los ojos con agua durante al menos 15 minutos. En caso de ingestión, induzca el vómito. Póngase en contacto con un médico o un centro toxicológico.
¿Posible agente canceroso?	No
Afecciones médicas agravadas por la exposición	Hipersensibilidad en ojos y piel
Recomendaciones a los médicos	Traten los síntomas

Ficha De Seguridad De Los Materiales

Sweat Control

For Cystic Fibrosis Testing



6. Dati Di Reattività

Stabilità	Instabile	Stabile X
Condizioni da evitare: Ninguna conocida		
Incompatibilità (materiali da evitare): Ninguna conocida		
Prodotti di decomposizione pericolosi: Ninguno conocido		
Pericolo polimerizzazione	Può Verificarsi	Non Si Verificherà X
Condizioni da evitare:		

7. Procedimientos Ante Derrames Y Fugas Y De Eliminación

Procedimientos de respuesta ante derrames	Use indumentaria y guantes de protección. Absorba el líquido derramado con materiales apropiados. Aclare el área con una solución de agua y jabón. Desinfecte con lejía diluida 1:10 en agua. Aclare el área con agua.
Método de eliminación de los residuos	Absorba con sólidos inertes o diluya con gran cantidad de agua y vierta por el desagüe.

8. Información De Manipulación Especial

Protección respiratoria (especifique el tipo)	Ninguna necesaria			
Ventilación	Extracción Local	Mecánica (General)	Otros	Especial
	N/D	N/D		
Guantes de protección	Recomendados			
Protección ocular	Recomendada. Evite el contacto con los ojos.			
Otra indumentaria y equipos	Vista bata de laboratorio			
Prácticas laborales e higiénicas	Sólo para uso en diagnóstico in vitro. Observe los procedimientos habituales de laboratorio.			
Otros requisitos de manipulación y almacenamiento	Almacene y manipule según las instrucciones del folleto.			
Medidas de protección durante el mantenimiento del equipo contaminado	Ninguna aparte de las indicadas anteriormente			